

## فصل ۱

# نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل نتیجه گیری انجام می شود.

ناحیه	شماره باس متصل به PMU	اندازه گیری
۱	۲	$V_2, I_{(2,1)}, I_{(2,3)}, I_{(2,4)}, I_{(2,5)}$
۲	۷، ۹	$V_7, V_9, I_{(7,4)}, I_{(7,8)}, I_{(7,9)}$ $I_{(9,4)}, I_{(9,7)}, I_{(9,10)}, I_{(9,14)}$
۳	۶	$V_6, I_{(6,5)}, I_{(6,11)}, I_{(6,12)}, I_{(6,13)}$

جدول ۱-۱: مقادیر اندازه گیری شده توسط PMU ها